

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:335829,serie:NF, emitido em 19/05/2026	Número da NFS-e 335844	
	Data e Hora de Emissão 19/05/2026 00:00:00	
	Código de Verificação FCDEE8xNj	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 41.597.303/0004-63	Inscrição Municipal: 0906883	CEP: 64049-548
Razão Social: NEWLAND VEICULOS LTDA		
Endereço: AV RAUL LOPES,	2021	FATIMA
Município: TERESINA	UF: PI	E-mail: fiscal@newland.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI		
CPF/CNPJ:13.795.111/0001-83	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
Endereço: PRACA VEREADOR RAUL ALCIDES DOS REIS	10	CENTRO
Município:TERESINA		CEP: 64705-000
UF: PI		E-mail: josivancn2018@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
06GUN12650B1B23 - 2ç REVISçO 20.000 GUN12650B1B23	0.36 x	555,56 =	200,00
000TOYALINBAL2 - ALIN. E BALANC HILUX/SW4/RAV/PRADO		=	663,25
00000000000023 - BIO SANITIZ DESINF		=	239,90
000EVAPORADORA - LAV. DA CX EVAP DO A/C	1.00 x	550,00 =	550,00
00000000228211 - CONJUNTO DO BICO INJETOR OU INJETOR (TODOS)	3.50 x	550,00 =	1.925,00
0000LUBRIFSUSP - LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA SUSPENSAO		=	396,00
0000000236021P - CONJ. DO FILT DE COMB OU SUBCJ PLACA DE SUCCA	0.90 x	550,00 =	495,00
Tipo O.S:T2 ,Numero O.S:513904 ,Chassi:8AJDA8CB3S6069080 ,Placa:UEM0C70 ,KM:20088 ,Produto:TOY HILUX ,DN:4220302, Obs.: EMPENHOS 519001 E 519002 A DEPOSITAR BCO DO BRASIL AG: 3434-7 C/C: 104239-4, RETENCOES DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA (GARANTIA) SOBRE OS DEMAIS SERVICOS N?O INCIDE CONFORME ENTENDIMENTO DA RFB EM DIVERSAS SOLUCOES DE CONSULTA (COSIT 294 DE 14 DE JUNHO DE 2017) Forma de Pagamento: Deposito Bancario FA-407474-1 18/06/26 4469.15, Tipo O.S:T2 ,Numero O.S:513904 ,Chassi:8AJDA8CB3S6069080 ,Placa:UEM0C70 ,KM:20088 ,Produto:TOY HILUX ,DN:4220302, Obs.: EMPENHOS 519001 E 519002 A DEPOSITAR BCO DO BRASIL AG: 3434-7 C/C: 104239-4, RETENCOES DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA (GARANTIA) SOBRE OS DEMAIS SERVICOS N?O INCIDE CONFORME ENTENDIMENTO DA RFB EM DIVERSAS SOLUCOES DE CONSULTA (COSIT 294 DE 14 DE JUNHO DE 2017) Forma de Pagamento: Deposito Bancario FA-407474-1 18/06/26 4469.15,			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.469,15		VALOR LIQUIDO NFSE = R\$4.469,15	
-----------------------------------	--	----------------------------------	--

Código do Serviço					
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	4.469,15	5,00	223,46	0,00

Retenções de Impostos					
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Tipo O.S:T2 ,Numero O.S:513904 ,Chassi:8AJDA8CB3S6069080 ,Placa:UEM0C70 ,KM:20088 ,Produto:TOY HILUX ,DN:4220302, Obs.: EMPENHOS 519001 E 519002 A DEPOSITAR BCO DO BRASIL AG: 3434-7 C/C: 104239-4, RETENCOES DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA (GARANTIA) SOBRE OS DEMAIS SERVICOS N?O INCIDE CONFORME ENTENDIMENTO DA RFB EM DIVERSAS SOLUCOES DE CONSULTA (COSIT 294 DE 14 DE JUNHO DE 2017) Forma de Pagamento: Deposito Bancario FA-407474-1 18/06/26 4469.15,	