


**ATA DE REUNIÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA  
CIVIL DO MUNICÍPIO DE SIMÕES- PI**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de 2024, no prédio da(o) do Prefeitura do Município de Simões-PI, situado na Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, compareceram os membros da COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC), juntamente com os representantes do MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO – Escritório Avançado da Operação Carro-Pipa da 10ª Região, todos abaixo discriminados, com o objetivo de deliberar sobre: existem bomba sapinho, substituição de apontador, vistoria PA, troca de cartão de beneficiário, verificar trafegabilidade das vias, verificar as condições das cisternas e nível de água e verificar a incidência de chuvas na região.

Após as discussões sobre o assunto em pauta e observações dos problemas encontrados pela equipe de fiscalização do Exército, foram registradas as observações na tabela abaixo.

Lista dos controladores visitados com os problemas encontrados na localidade, conforme legenda:

<b>Nome</b>	<b>GCDA</b>	<b>Problema</b>	<b>Observação</b>
Cristina Josefa de Moura Sousa	156620	S/A	A equipe visitou a residência da apontadora e não registrou alteração.
Cícero Pedro de Carvalho	120994	I	I- A equipe visitou a residência e constatou a não entrega de água na localidade, será realizada uma realocação de rotas para suprir tal necessidade.
Eliana Maria de Oliveira	177341	m	m. a equipe visitou a localidade e notou a existência de bomba sapinho, a apontadora foi orientada a tirá-la
Eugênia Nonato do Nascimento	146152	S/A	A equipe visitou a residência da apontadora e não registrou alteração.
Eva Helena da Silva	156610	S/A	A equipe visitou a residência da apontadora e não registrou alteração.
Evaristo João Félix	109704	S/A	A equipe visitou a residência da apontadora e não registrou alteração.
Francisca da Conceição Silva	109966	S/A	A equipe visitou a residência da apontadora e não registrou alteração.
Francisca Maria da Silva	177340	I	I- A equipe visitou a residência e constatou a não entrega de água na localidade, será realizada uma realocação de rotas para suprir tal necessidade.
Francisco Claudio da Silva	120996	I	I- A equipe visitou a residência e constatou a não entrega de água na localidade, será realizada uma realocação de rotas para suprir tal necessidade.
Francisco João dos Santos	109940	I	I- A equipe visitou a residência e constatou a não entrega de água na localidade, será realizada uma realocação de rotas para suprir tal necessidade.
Gildemar José da Silva	120997	k	k. a equipe visitou a localidade e não encontrou pessoas na casa.
Francisco José Carvalho	120997	n	n. o E Avç OCP 10ª RM recebeu uma denúncia via SAC, de que na localidade serra dos cláudios o apontador da região não estava




distribuindo água entre os moradores, a equipe conversou com residentes nos quais afirmaram não terem recebido de fato, entretanto, pareciam desconhecer o sistema de distribuição de água via apontador-moradores, a equipe sugeriu ao presidente da COMPDEC uma visita à região para que o mesmo explique a dinâmica de distribuição de água e que descentralize o PA mencionado.

Legenda de Problemas:

- a. Calhas na cisterna
- b. Tampa com defeito
- c. Trocar controlador(a)
- d. Nome errado
- e. Nome da localidade errado
- f. Sem acesso
- g. Cadastrar telefone
- h. Cadastrar CPF
- i. Cartão com problema
- j. Manifestação em não permanecer como beneficiário
- k. Sem pessoas na residência
- l. Verificar falta de entrega de água
- m. Existência de bomba sapinho
- n. apuração de denúncia

Nada mais havendo a declarar, eu,Raimundo Nonato Leite , CPF 138.402.403-44, Chefe da COMPDEC deste município, lavrei a presente ATA a qual vai devidamente assinada por quem lhe é de dever e direito.

MEMBROS DA COMPDEC

  
Chefe da COMPDEC  
Raimundo Nonato Leite  
Presidente da COMDEC  
Simões - PI  
  
  
Membro da COMPDEC  
Ronael de Carvalho Silva

REPRESENTANTES DO EXÉRCITO

  
Chefe da equipe de fiscalização  
Leônidas Bastos de Oliveira Neto- 3º Sgt

  
Membro da equipe de fiscalização  
Francisco Gilson da Silva Souza- 3º Sgt

J. A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA  
CNPJ: 40.875.132/0001-81

## LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA

Nº DA ANÁLISE  
00374/2024

Data da coleta:

29/10/2024

### PONTO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA

Dados da coleta: DIRETO DO POÇO  
Proprietário: IGO ESMERO LUZ E SOUSA  
End.: RANCHO DEUSDARA – PEDRA LISA - JAICOS  
RG: 3082207-PI  
Município Solicitante: SIMÕES UF: PI

Data do resultado  
30/10/2024

### PADRÕES FÍSICO-QUÍMICO

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP/Portaria 888/2021	RESULTADO
Alumínio	mg/L	0,2	<0,01
Cobre	mg/L	2	0,6
Cloro Residual total	mg/L	>500	0,0
Cor Aparente	mgPt-Co/L	15	< 1
Dureza	mg/LCaCO <sub>3</sub>	300	203
Ferro	mg/L	0,3	0,09
Fluoreto	mg/L	0,6 – 0,8	0,7
Manganês	mg/L	0,1	0,1
pH	Unidade pH	6,0 – 9,5	7,8
Turbidez	NTU	5,0	1,1
Zinco	mg/L	5,0	1,5

### PADRÃO MICROBIOLÓGICO

PARÂMETRO	VMP/Portaria 888/2021	RESULTADO	UNIDADES
Contagem Bactéria Heterotróficas	500	< 1	UFC/MI
Coliformes Totais	0	0	NMP/100ml
Escherichia coli	0	0	NMP/100ml

### CONCLUSÕES/OBSERVAÇÕES

Metodologia: Standart Methods for the Water and Wastewater 21<sup>a</sup> ed. 2005

Legislação: Portaria MS/ ANVISA 888/2021; Port. Cons. MS 05/2017.

Abreviaturas: VMP: Valor Máximo Permitido; UFC: Unidade Formadora de Colônia; NMP: Número Mais Provável

A ÁGUA ATENDE AOS PADRÕES DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM A PORTARIA ANVISA 888/2021; PORTARIA DE CONSOLIDÇÃO MS. 05/2017

1<sup>a</sup> VIA CLIENTE, 2<sup>a</sup> VIA ÓRGÃO FISCALIZADOR, 3<sup>a</sup> VIA ÓRGÃO FISCALIZADOR

ARARIPINA – PE, 30 DE OUTUBRO DE 2024.

Erick Weydne de Alencar Bernardino

JOSÉ MILTON DA SILVA - CREA/2646-D-PI

TEC. QUÍMICA

MICROBIOLOGISTA

A COORDENAÇÃO OPPIPA  
DO 25 BC - EAV. OCP.25  
EM TERESINA-PI 31/10/24

Raimundo Nonato Leite  
Presidente da COMDEC  
Simões - PI